


TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE

Affichage Delta P









Description:

Un capteur de pression différentielle mesure le débit massique de l'air. Selon modèle, l'étendue de mesure va de -500/+500 mbar à -2000/+2000 mbar.

- Échelles intermédiaires configurables 0
- Sortie 0-10 V ou 4-20 mA, active, alimentation 24 Vac/Vdc (3-4 fils) ou sortie 4-20 mA, boucle passive, alimentation de 16 à 30 Vdc (2 0
- Boîtier ABS VO IP65, avec ou sans afficheur 0
- Montage ¼ tour sur platine de fixation murale 0
- Boîtier avec système de montage simplifié

Caractéristiques technique :

Unités de mesure : mbar, inWG, mmHG, PSI, mmH2O, daPa, hPa, kPa

±1.5% de la lecture ±3 mbar ${\sf Exactitudes*}:$

Temps de réponse : 1/e (63%) 0.3 s

Résolution: 1 mbar; 0.1 inWG; 1 mmHG; 1 mmH2O; 1 hPa; 10 daPa; 0.1 kPa; 0.1 PSI

Autozéro: Manuel par bouton poussoir

Type de fluide: Air et gaz neutre

Surpression admissible: CP114: 1400 mbar; CP115: 4100 mbar

Conditions d'utilisation (°C/%HR/m): De 0 à +50 °C. En condition de non condensation. De 0 à 2000 m.

Température de stockage :

Sortie / Alimentation:

capteur actif 0-10 V ou 4-20 mA (alim. 24 Vac/Vdc ±10%), 3-4 fils

capteur boucle passive 4-20 mA (alim. 16/30 Vdc), 2 fils

tension de mode commun <30 VAC

charge maximale: 500 Ohms (4-20 mA) / charge minimale: 1 K Ohms (0-10 V)

Consommation: 2 VA (0-10 V) ou 0,6 VA (4-20 mA)

2014/30/UE CEM ; 2014/35/UE Basse Tension ; 2011/65/UE RoHS II ; 2012/19/UE Directives européennes :

Raccordement électrique : Bornier à vis pour câbles de 0.05 à 2.5 mm2 ou de 30 à 14 AWG. Réalisé suivant les

règles de l'art

PC Câble USB-mini DIN Communication: Environnement: Air et gaz neutre

Dimensions:

Matière: ABS V0 selon UL94 0


Indice de protection : 0

LCD 10 digits. Dimensions: 50 x 17 mm Afficheur: 0 Hauteur des caractères : Valeurs : 10 mm ; Unités : 5 mm

Raccords: sécurité Ø6.2 mm 0

Presse étoupe : Pour câbles Ø8 mm maximum 0

Poids: 143 g








TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE

Affichage Delta P




Connectiques :



Raccordement :




Seul un technicien formé et qualifié peut réaliser cette opération. Pour réaliser le raccordement, l'appareil doit être HORS-TENSION.





Pour un raccordement 3 fils, la masse de la sortie et la masse d'entrée doivent être reliées AVANT TOUTE MISE SOUS TENSION. Voir schéma ci-dessous.



Pour les modèles CP114/115 – PO et CP114/115 – PN avec sortie 0-10 V ou 4-20 mA – passif :

