



Fiche de référence :

## Transfert Pneumatique & Dosage / Plasturgie



### Transfert pneumatique & dosage de poudre PE & Baryte


Reprise de poudre polyéthylène & Baryte sous poste vide Big-Bag.  
Transport pneumatique discontinu en dépression de la poudre et alimentation d'un doseur / saupoudreur.

➤ **Descriptif projet :**

- Débit matière : 1 T/h
- Longueur réseau : +/- 20 m
- Elévation : +/- 4 m

➤ **Descriptif matière :**

- Nature : poudre PE & Baryte
- Densité : 0,5 T/m<sup>3</sup>
- Granulométrie : +/- 200 à 500 µm
- Particularité : Electrostatique



Normes :  

